



36 132 00
Lötstation mit Temperaturregelung
und LötKolbenhalter
Soldering Station with heat controller
and iron stand



36 131 00
Glas Station mit LötKolbenhalter
und vielen Ablagen
Glass station with iron stand and
many deposits



36 470 00
Löthilfe / Soldering aid



36 132 50
Fuß Schalter, ideal für das einschalten
von Schleifmaschinen und Sägen.
Foot Switch, ideal for engaging
grinding machines and saws.



30 530 00
Schutzbrille / Protection glasses



30 520 00
Schutzbrille, geschlossen
Protection glasses



36 601 00
Saugheber / Suction jack
Gummi / Rubber
trägt / carries 20 kg*



36 605 00
Saugheber / Suction jack
Gummi / Rubber
trägt / carries 30 kg*



36 600 00
Saugheber / Suction jack
Kunststoff / plastic
trägt / carries 20 kg*



36 602 00
Saugheber / Suction jack
Aluminium / aluminium
2-Kopf, drehbar / 2-head, movable
trägt / carries 70 kg*

*(Gewichtsangaben ohne Gewähr / indication of weight no guarantee)